

AGP10

Вакуумные датчики и вакуумметры



AGP10 - компактный пьезорезистивный вакуумметр с маслонаполненным кремниевым чувствительным элементом. Датчик и электронный контроллер выполнены единым модулем.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Принцип	Пьезорезистивный
Чувствительный элемент	Маслонаполненный диффузионный кремниевый
Выход	Аналоговое напряжение
Применение	Измерение среднего и низкого вакуума; вакуумная упаковка, сушка и технологические камеры

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AGP10 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.