

AGP3100

Вакуумные датчики и вакуумметры



AGP3100 - комбинированный вакуумметр Пирани серии AGP3 с датчиком абсолютного давления и чувствительным элементом MEMS. Предусмотрены цветной дисплей и кнопочное управление.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазон абсолютного давления	0,05 Па...120 кПа
Питание	12-28 В пост. тока
Выходы	RS-485 и 0-10 В пост. тока
Протокол	Modbus RTU
Электрическое подключение	RJ45
Вакуумное присоединение	KF16; переходники заказываются отдельно
Погрешность на участке $1 \times 10^{-1} \dots 1,5 \times 10^{-4}$ Па	±15 % от показания

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AGP3100 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.