AGP3200

Вакуумные датчики и вакуумметры

AGP3200 - комбинированный вакуумметр Пирани серии AGP3 с датчиком абсолютного давления и чувствительным элементом MEMS. Предусмотрены цветной дисплей и кнопочное управление.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазон абсолютного давления	0,05 Па...120 кПа
Питание	12-28 В пост. тока
Выходы	RS-485 и 0-10 В пост. тока
Протокол	Modbus RTU
Электрическое подключение	DB9, кабель в комплекте
Вакуумное присоединение	KF16; переходники заказываются отдельно
Погрешность на участке 1×10^{-1} ...$1{,}5\times10^{4}$ Па	±15 % от показания

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют раздельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ · mail@asairsensors.ru · +7 (812) 715-00-17

Карточка AGP3200 на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.