

AMS1000

Датчики и измерители расхода газа



AMS1000 - Термомассовый газовый расходомер AMS1000. В карточке источника указаны варианты диапазона 0,02-2, 0,2-20, 1-100, 2-200 и 5-500 л/мин, а также варианты сред и выходных сигналов.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Тип прибора	Термомассовый расходомер газа
Диапазоны расхода	0,02-2; 0,2-20; 1-100; 2-200; 5-500 л/мин
Среда	Воздух; кислород; азот; аргон; CO2
Выходные сигналы	1-5 В; 4-20 мА
Номинальное давление	0,8 МПа
Материал	Пластик

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Особенности: Подтверждены несколько диапазонов расхода до 500 л/мин; Указаны варианты для воздуха/кислорода/азота, аргона и CO2; Поддерживаются выходы 1-5 В и 4-20 мА.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AMS1000 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.