

ARD30

Датчики давления



ARD30 - цифровой манометр с цветным TFT-дисплеем и функциями порогового контроля давления. Предусмотрены простое управление, режим гистерезиса и оконный режим.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Измеряемая величина	Избыточное давление
Дисплей	Цветной TFT-LCD
Коммутационные выходы	NPN/PNP
Режимы	Простой, гистерезисный и оконный
Функции	Измерение, индикация и переключение единиц давления

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

Карточка ARD30 на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.