

AGP4000

Вакуумные датчики и вакуумметры



AGP4000 - комбинированный вакуумметр, объединяющий метод холодного катода для высокого вакуума и метод Пирани для низкого вакуума. Прибор оснащен цветным дисплеем, кнопочным управлением, аналоговым выходом и интерфейсом RS-485.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазон измерения	$1 \times 10^{-6} \dots 1 \times 10^{-5}$ Па
Питание	15-30 В пост. тока
Погрешность для азота	± 30 % от показания
Выходы	0-10 В пост. тока и RS-485
Протокол	Modbus RTU
Интерфейс подключения	RJ45
Рабочая температура	5...55 °C
Единицы	Па, торр, мбар

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Измерение вакуума в полупроводниковом производстве, научных установках, пищевом оборудовании и аэрокосмических системах.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AGP4000 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 05.09.2026.

Материал производителя: [20260527140828307.pdf](#)